



Anche le staffe nel nodo trave-pilastro (molto importanti in sismica) possono essere poste in opera agevolmente nel pieno rispetto delle prescrizioni di normativa.

3 - LA MURATURA E' FATTA DI LATERIZIO E MALTA, NON DI "LATERIZIO + ARIA"
