

**STAFFARE MAGGIORMENTE LE TRAVI VICINO AI PILASTRI:**

*Vicino ai pilastri occorre raffittire le staffe, con staffatura fino a St.  $\phi 8/5''$  (per travi in spessore da 24cm), ma per brevi tratti. Le staffe possono essere più distanziate nelle travi ricalate, che in zona sismica sarebbero da preferire.*



(22) **SI** – Il passo delle staffe è stato raffittito in corrispondenza dei pilastri



(23) **SI** – Il passo delle staffe è stato raffittito in corrispondenza del pilastro ( mancano però ancora le staffe del pilastro nel nodo)